

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску
660012, г. Красноярск, ул. Карамзина, 15, т. 8 (391) 270-95-07 (ais.krsk@yandex.ru)

Предписания № 1018/1/1-4
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №269 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей» (далее - МБДОУ №269)
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления,
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физиче-
ского лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения от 27.08.2018 № 1018 подписанного главным государствен-
ным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору К.Г. Ивановым, ст. 6, 6.1 Федерального
закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 часов 00 минут до
15 часов 00 минут 25 сентября 2018, с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут 28 сентября 2018
проведена плановая проверка государственным инспектором г. Красноярска по пожарному Заха-
ревичем Александром Сергеевичем помещений здания, расположенных по адресу: г. Красноярск,
ул. Парижской Коммуны, 10, офис 10

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государствен-
ных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, орга-
на власти, органа местного самоуправления)

совместно с заместителем заведующего по АХЧ МБДОУ №269 Касаткиной Ириной Васильевной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы-
явленные в ходе проверки:

№ предписа- ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретно- го места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование норма- тивного правового акта Российской Федера- ции и (или) нормативного документа по по- жарной безопасности, требования которого (- ых) нарушены	Срок устрани- ния нару- шения требо- вания пожар- ной безопас- ности
1	2	3	4
1018/1/1	Из помещений групповой ячей- ки, расположенной на втором этаже здания детского сада по ул. Парижской Коммуны, 10 (комната №3 помещения №25 по техническому паспорту здания, составленному по состоянию на 02.10.2002 г., инв. № 1-2620-106) отсутствует второй эвакуацион- ный выход.	ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ: «1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены тре- бования пожарной безопасности, ус- тановленные техническими регла- ментами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техниче- ском регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых зна- чений, установленных настоящим Федеральным законом;	01.09.2019 г.

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности».

ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ: «В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению».

п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: «Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.

При проектировании эвакуационных выходов из помещений в зданиях детских дошкольных учреждений групповую ячейку допускается считать единым помещением».

что не устанавливает более высо-

		<i>кие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона.</i> п. 6.12 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»: «Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.». п. 3.12 СНиП II-Л.3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования»: «Из каждой групповой ячейки должно быть не менее двух эвакуационных выходов».	
1018/1/2	Из помещений музыкального зала, расположенного на втором этаже здания детского сада по ул. Парижской Коммуны, 10 (комната №7 помещения №25 по техническому паспорту здания, составленному по состоянию на 02.10.2002 г., инв. № 1-2620-106) отсутствует второй эвакуационный выход.	ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ: «1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности». ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ: «В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального за-	01.09.2019 г.

		кона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению». п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: «Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел. При проектировании эвакуационных выходов из помещений в зданиях детских дошкольных учреждений групповую ячейку допускается считать единым помещением». <i>что не устанавливает более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона.</i> п. 6.12 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»: «Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.».	
1018/1/3	Из помещений групповой ячейки, расположенной на первом этаже здания детского сада по ул. Парижской Коммуны, 10 (комната №3 помещения №24 по техническому паспорту здания, составленному по состоянию на 02.10.2002 г., инв. № 1-2620-106)	ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ: «1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регла-	01.09.2019 г.

	отсутствует второй эвакуационный выход.	ментами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности». ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ: «В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению». п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: «Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел. При проектировании эвакуационных	
--	--	--	--

		выходов из помещений в зданиях детских дошкольных учреждений групповую ячейку допускается считать единым помещением». <i>что не устанавливает более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона.</i> п. 6.12 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»: «Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.». п. 3.12 СНиП II-Л.3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования»: «Из каждой групповой ячейки должно быть не менее двух эвакуационных выходов».	
1018/1/4	Из помещений групповой ячейки, расположенной на первом этаже здания детского сада по ул. Парижской Коммуны, 10 (комната №7 помещения №24 по техническому паспорту здания, составленному по состоянию на 02.10.2002 г., инв. № 1-2620-106) отсутствует второй эвакуационный выход.	ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ: «1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности». ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ: «В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего	01.09.2019 г.

		Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению». п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: «Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел. При проектировании эвакуационных выходов из помещений в зданиях детских дошкольных учреждений групповую ячейку допускается считать единым помещением». <i>что не устанавливает более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона.</i> п. 6.12 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»: «Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.». п. 3.12 СНиП II-Л.3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования»: «Из каждой групповой ячейки	
--	--	--	--

		должно быть не менее двух эвакуационных выходов».	
Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены.			
1	Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»		
2	СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»		
3	СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»		
4	СНиП II – А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования».		

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор

г. Красноярска по пожарному надзору



«28» сентября 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Заведующий МБДОУ №269 Троян М.В.
(должность, фамилия, инициалы)

«28» сентября 2018 г.

Номера «телефонов доверия»:

Сибирского Регионального Центра МЧС России 8-(391)-298-55-47 (круглосуточно)

Главного Управления МЧС России по Красноярскому краю 8-(391)-227-09-19 (круглосуточно).